

Tiltak i forbindelse med ROS analyser på Domus medica 2011

Tiltak nr	Hva - Tiltak	Effekt	Risiko - ansvar	Estimert ferdig	Utført
T1	Dokumentere rutiner og prosedyrer på de enkelte laboratorier.	Redusert sannsynlighet for spredning av smittestoffer	DM		
		Redusert sannsynlighet for akuttutslipp av sprit på disseksjonslab.			
T2	Etablere obligatoriske kurs som må gjennomføres før personer gis tilgang til laboratorier	Redusert sannsynlighet for akuttutslipp kjemikalier fra lab	DM		
		Redusert sannsynlighet for gasslekkasje			
		Redusert sannsynlighet for spredning av smittestoffer			
		Akuttutslipp av sprit på disseksjonslab.			
T3	Gjennomføre detaljerte risikoanalyser av den enkelte lab.	Redusert sannsynlighet for akuttutslipp kjemikalier fra lab	TA/DM		
		Redusert sannsynlighet for gasslekkasje			
		Redusert sannsynlighet for spredning av smittestoffer			
T5	Montere håndlist ved trapp ned i kjeller	Redusert sannsynlighet for fallulykke	TA		
T6	Gjennomgå bygg for å utbedre mangler i branntetting	Redusert konsekvens av brann innendørs	TA		
T7	Etablere adgangskontroll inn til områder som inneholder farlige stoffer, verdifulle gjenstander og forskning	Redusert sannsynlighet for tyveri	DM (TA)		
T8	Etablere bedre sikring for å hindre at personer faller inn/ går inn i strømførende område i hovedtavle	Redusert sannsynlighet for strømgjennomgang	TA (DM)		
T9	Måke utearelaer tilsvarende minimum bredde på rømningsveier	Redusert sannsynlighet for stengte rømningsveier når rømning er nødvendig	TA		
T10	Vurdere ombygging av toaletter innen 20 år eller ved oppussing/ skade	Redusert konsekvens av vannlekkasjer	TA		